

List opatření

Název opatření	Jizera, Hněvousice, revitalizace včetně zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110071
Typ opatření	revitalizace, rybí přechod	ID_KO	23,24,29
		ID_RVT	LJ_0020

Tok	Jizera	ID_Podtyp	3,4,9		
Lokalizace	jez MVE Hněvousice ř.km 57.3	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	11269000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	57,3	59,4	TOK_ID	10100009	

Popis současného stavu:

Pevný jez Hněvousice - překážka v migrační prostupnosti. Niva degradovaná dřívějším zemědělským hospodařením. Koryto řeky zahloubené vymíláním.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Migrační zprostupnění jezů Hněvousice - detailní technické řešení není dosud stanoveno. Revitalizační opatření v levobřežní nivě pod jezem - výstavba postranního ramene, tůň, zkvalitnění dřevinných porostů - vazba na připravovaný projekt "Živá Jizera".

Délka toku [km]	2,1
Délka RVT [km]	2,1
Plocha RVT [ha]	32
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	60	m2	320000	24200000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	částečně	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	57,3	59,4
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	nevýznamná	významné	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	IZ majitele pozemků			

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x