

List opatření

Název opatření	Chrudimka, Chrudim až Nemošice, revitalizace	ID_OP	LA110120
		ID_KO	29,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	PA_0021

Tok	Chrudimka	ID_Podtyp	4		
Lokalizace	ramena SV od Nemošic	Správce t.	PLa		
ř.km Správce	4,68	6,02	UPOVR_ID 10741000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10157093		

Popis současného stavu:

Upravený vodní tok Chrudimka, v nivě zanikající odstavená ramena, tůň.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	částečné
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Zprůtočnění a odbahnění ramen, rekonstrukce břehových porostů.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	2,1
Plocha RVT [ha]	6
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	250	m2	60000	19000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	významná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ano	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>			
<i>Stav koryta</i>			