

List opatření

Název opatření	Chrudimka, Stupník, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110144
Typ opatření	rybí přechod mimo příčnou překážku	ID_KO	23
		ID_RVT	ZV_0013

Tok	Chrudimka	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	jez v obci Stupník ř.km 91,530	Správce t.	PLa		
ř.km Správce		UPOVR_ID	10571000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	91,53	91,53	TOK_ID	10100018	

Popis současného stavu:

Pevný jez vysoký cca 2 m, migrační bariéra.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba rybího přechodu mimo těleso jezu, tůňový bypass.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňě	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	významné	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	3000000	ks	1	3000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
-----------------	----------------	------------------	------------------

in

Zvláště chráněné druhy

mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio)

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ne

ne

ne

Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
---------------------	---------------	------------	------------------	----------------

žádná

žádná

významné

významné

Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
---------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

ne

ano

ne

ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta