

List opatření

Název opatření	PP č.1 Ruprechtického potoka, Vižňov, revitalizace	ID_OP	LA110183
		ID_KO	25, 27,28,29
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	ZVHS_10

Tok	PP č. 1 Ruprechtického potoka	ID_Podtyp	1,3,4
Lokalizace	svodnice PP č. 1 Ruprechtického potoka S od obce Meziměstí až po zaústění do lesního komplexu	Správce t.	ZVHS
ř.km Správce	0 0,847	UPOVR_ID	20608000
ř.km ZMVH		HMWB	ne
		TOK_ID	

Popis současného stavu:

Technická úprava - tok napřímen, geometrizace příčného průřezu, nepřírozený průběh podélného profilu, technické opevnění, degradace nivního území, chybějící nebo nedostatečné břehové porosty.

Zakrytí	zčásti
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, reorganizace průtokových poměrů v nivě, rehabilitace potočního pásu, vytváření tůní, mokřadů, zatravnění ploch v nivě, zakládání břehových a doprovodných porostů.

Délka toku [km]	1,466
Délka RVT [km]	2,199
Plocha RVT [ha]	2,932
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	150	m	29320	5198000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	nevýznamná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x