

List opatření

Název opatření	Vižňovský potok, Dobrohošť, revitalizace	ID_OP	LA110190
		ID_KO	26,27,28
Typ opatření	revitalizace	ID_RVT	LČR_0001

Tok	Vižňovský potok - Dobrohošť	ID_Podtyp	1,5		
Lokalizace	úsek vodního toku v ř.km 0,9 - 1,5 mezi obcemi Meziměstí a Vižnov	Správce t.	LČR		
ř.km Správce		UPOVR_ID	20608000	HMWB	ne
ř.km ZMVH	0,9	1,5	TOK_ID	10103253	

Popis současného stavu:

Původní koryto bylo v minulosti několikrát nešetrně přeloženo a směrově upraveno. V dnešní době tak dochází vlivem těchto úprav (zkrácení trati a zahloubení koryta) zejména ve střední části úseku ke značné hloubkové a boční erozi, která neustále postupuje. Koryto je příliš kapacitní a bez možnosti rozlivu do přilehlých luk.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace toku vč. nivního prostoru. Rozvolnění trasy, vyměření - stabilizace potočního koryta. Vytvoření rozsáhlého mokřadu, podpora zvýšení biodiverzity. Uvažuje se o možnosti spojení revitalizace s protopovodňovou ochranou města Meziměstí - vybudování suché nádrže.

Délka toku [km]	0,6
Délka RVT [km]	1
Plocha RVT [ha]	4,5
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůň	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	5000	m	1000	5000000	2	a
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	žádné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x