

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Cidlina, Žiželice, revitalizace	<b>ID_OP</b>	LA110205
<b>Typ opatření</b>	revitalizace	<b>ID_KO</b>	26,27,28
		<b>ID_RVT</b>	L_0042

<b>Tok</b>	Cidlina	<b>ID_Podtyp</b>	1,2,3		
<b>Lokalizace</b>	Cidlina od hranice Středočeského kraje po vzdutí Žehuňského rybníka	<b>Správce t.</b>	PLa		
<b>ř.km Správce</b>		<b>UPOVR_ID</b>	10920000	<b>HMWB</b>	ne
<b>ř.km ZMVH</b>	18	25,5	<b>TOK_ID</b>	10100300	

## Popis současného stavu:

Technická úprava, redukce potočního pásu, degradace nivního území zemědělským hospodařením, degradovaný stav až absence břehových porostů. Technická úprava toku v intravilánu Žiželic. Stav toku nepříznivě ovlivňuje níže ležící ZCHÚ Žehuňský rybník.

<b>Zakrytí</b>	ne
<b>Příčné objekty</b>	ne
<b>Opevnění břehu</b>	ano
<b>Opevnění dna</b>	ne
<b>Směrová úprava</b>	ano

## Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace, revitalizace nivy, rehabilitace potočního pásu přírodě blízkého charakteru, podpora zatravnění ploch v nivě, rekonstrukce břehových a doprovodných porostů. Intravilánová revitalizační úprava v Žiželicích. Zlepšení ekologického stavu vodního toku a nivy, zadržetí vody v krajině, zpomalení odtoku, omezení negativních vlivů úpravy toku na ZCHÚ Žehuňský rybník.

<b>Délka toku [km]</b>	7,5
<b>Délka RVT [km]</b>	
<b>Plocha RVT [ha]</b>	22,5
<b>RVT koryta</b>	ano
<b>RVT nádrže</b>	ne
<b>RVT odst. ramen</b>	ne
<b>RVT tůň</b>	ano
<b>RVT niva</b>	ano
<b>RVT překážky</b>	ne

## Parametry opatření

<b>Realizovatelnost</b>	<b>Vypořádání pozemků</b>	<b>Střety v území</b>	<b>Techn. realiz.</b>			
	nesnadné	střední	střední			
<b>Ekonom. kalkul.</b>	<b>Náklady</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkové náklady</b>	<b>Priorita</b>	<b>Kód</b>
	90	m2	225000	20250000	2	a
<b>Druh území</b>	<b>CHKO</b>	<b>NP</b>	<b>MZCHÚ</b>	<b>NATURA</b>		
	ne	ne	ano	ano		
	<b>Lesnictví</b>	<b>Průmysl</b>	<b>Rekreace</b>	<b>Zemědělství</b>		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

<b>Lokalita</b>	<b>IN/EX/K</b>	<b>Lokal. IN</b>	<b>Lokal. EX</b>
-----------------	----------------	------------------	------------------

k

**Zvláště chráněné druhy**

ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana esculenta)

<b>Širší vztahy</b>	<b>Tech. památka</b>	<b>Kult. památka</b>	<b>Archeol. lokalita</b>
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ne

ne

není známo

<b>Využití toku</b>	<b>Plavba</b>	<b>PPO</b>	<b>Rybářství</b>	<b>Energie</b>
---------------------	---------------	------------	------------------	----------------

žádná

nevýznamná

nevýznamné

není známo

<b>Připravenost</b>	<b>Studie</b>	<b>Projekt</b>	<b>UR</b>	<b>SP</b>
---------------------	---------------	----------------	-----------	-----------

**Financování**

<b>Přínos OP</b>	<b>Popis</b>	<b>Přínos</b>	<b>Vliv na HMWB</b>
------------------	--------------	---------------	---------------------

<i>MP</i>		x	x
-----------	--	---	---

<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
---------------------	--	---	---

<i>Stav koryta</i>		x	x
--------------------	--	---	---