

List opatření

Název opatření	Jizera, Malá Skála, zprůchodnění migrační překážky	ID_OP	LA110211
Typ opatření	rybí přechod	ID_KO	22,23
		ID_RVT	Pla_018

Tok	Jizera	ID_Podtyp	9		
Lokalizace	jez Malá Skála	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	91,1	91,1	UPOVR_ID 11185000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100009		

Popis současného stavu:

Nefunkční rybí přechod na pevném jezu.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ano
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Vybudování rybího přechodu.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				7000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	významná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	91,1	91,1
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta