

List opatření

Název opatření	Chrudimka, Hamřík, revitalizace - odstranění ekologické zátěže	ID_OP	LA110280
		ID_KO	8,28,29
Typ opatření	revitalizace, staré ekologické zátěže	ID_RVT	Pla_108

Tok	Chrudimka	ID_Podtyp	1, 3		
Lokalizace	Hamřík	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	91,53	91,53	UPOVR_ID 10571000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100018		

Popis současného stavu:

Stará nezajištěná skládka komunálního odpadu města Hlinska a odpadu průmyslových podniků v Hlinsku bez evidence skládkovaného materiálu v bezprostřední blízkosti koryta toku Chrudimky.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Materiál skládky odtěžit, přetřídít a uložit na zabezpečenou skládku. Rekultivaci lokality provést formou revitalizace s vytvořením několika mokřadních biotopů, tůní a vytvořit doprovodný porost.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	obtížná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				50000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	žádná	žádné		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	-------	--------	--------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta