

List opatření

Název opatření	Opatovický kanál, Opatovice nad Labem, rekonstrukce břehového porostu	ID_OP	LA110283
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_112

Tok	Opatovický kanál	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Opatovice	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	4,94	31,8	UPOVR_ID 10741000	HMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100146		

Popis současného stavu:

Břehový porost je často tvořen přestárlými, nemocnými a poškozenými stromy, které nejsou schopny plnit úkoly břehového porostu této technické památky.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Odstranit přestárlé, nemocné, poškozené a nachýlené jedince a nahradit je novou výsadbou druhově pestrou z původních druhů, která bude plnit vodohospodářskou a biologickou úlohu.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ne
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňě	ne
RVT niva	ne
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1500000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ano	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	významná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	k		
	Zvláště chráněné druhy		

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	žádná	sportovní	významné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	-------	--------	--------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta