

List opatření

Název opatření	Tichá Orlice, Bezpráví, rekonstrukce břehových porostů	ID_OP	LA110286
Typ opatření	vegetační doprovod, břehové porosty, úprava makrovegetace	ID_KO	28
		ID_RVT	Pla_115

Tok	Tichá Orlice	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Bezpráví	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	37	44	UPOVR_ID 10396000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100023		

Popis současného stavu:

Břehový porost Tiché Orlice v údolní nivě poblíž osady Bezpráví je značně přestálý. Převážným druhem jsou vrby, které jsou z větší části rozlomeny a přestálé olše. Dochází zde k zátarasům v korytě a omezování pobřežních pozemků.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Pokácení poškozených a přestálých stromů, náhradní výsadba s vhodným druhovým složením v nepravidelných sponech. Vytvoření pestřejší zeleně podél vodního toku v souběhu s cyklostezkou.

Délka toku [km]	7
Délka RVT [km]	7
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůň	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	žádné	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				1500000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	významné	žádný	významná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	37	44
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	žádná	sportovní	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta