

List opatření

Název opatření	Brlenka, Žďárky, revitalizace	ID_OP	LA110372
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,27,28
		ID_RVT	Pla_87

Tok	Brlenka	ID_Podtyp	2		
Lokalizace	Žďárky	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	3,2	5	UPOVR_ID 10177000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101459		

Popis současného stavu:

Nevhodně provedené úpravy toku v intravilánu obce Žďárky. Místy hustý břehový porost.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace koryta toku.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	1,8
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				2000000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	3,2	5
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta