

List opatření

Název opatření	Božanovský potok, Božanov, revitalizace	ID_OP	LA110375
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26,27,28,29
		ID_RVT	Pla_90

Tok	Božanovský potok	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Božanov	Správce t.	Pla		
ř.km Správce	3,2	7,9	UPOVR_ID 20608000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10101255		

Popis současného stavu:

Nevhodně provedená úprava vodního toku v intravilánu obce Božanov. Hustý přestálý břehový porost.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ne

Popis navrhovaného stavu:

Revitalizace koryta toku a vybudování rybích úkrytů.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	4,7
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůňe	ano
RVT niva	ano
RVT překážky	ano

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	nesnadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				3000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ano	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	žádná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	3,2	7,9
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	není známo	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	žádná	významná	nevýznamné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
------------------	--------------	---------------	---------------------

MP

Ovl. průtoku

Stav koryta