

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 42210

Název útvaru podzemních vod Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

<u>Plošné zdroje znečištění</u>	<u>Bodové zdroje znečištění</u>	<u>Kvantitativní stav</u>
	arsen	výstavba geotermálních vrtů

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Realizace vrtů pro tepelná čerpadla	Ano
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ne

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano
LA100243	Staré ekologické zátěže	B	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	PL_TECH_01	PL_TECH_02