

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod	42220
Název útvaru podzemních vod	Podorlická křída v povodí Orlice

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
nevýhovující	nevýhovující	potenciálně nevýhovující
nevýhovující	nevýhovující	nevýhovující

Příčiny nevýhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění	Bodové zdroje znečištění	Kvantitativní stav
dusík	benzo(a)pyren, olovo, tetrachlorethen	výstavba geotermálních vrtů

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků/nepříznivý poměr mezi odběry a základním odtokem	Ano
Staré ekologické zátěže	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnanu ze zemědělských zdrojů	B	Ano
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano
LA100231	Integrovaný management podzemních vod v období nedostatku zásob pitné vody pro obyvatelstvo	B	Ano
LA100243	Staré ekologické zátěže	B	Ano
LA150010	SEZ - Hřibiny - Ledská	A	
LA150088	SEZ - Za hřbitovem	A	
LA150096	SEZ - Skladka kalů ESAB Vamberk, a. s.	A	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
nevýhovující	vyhovující	potenciálně nevýhovující
nevýhovující		nevýhovující

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
PL_TECH_04	-	PL_TECH_02