

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 42910

Název útvaru podzemních vod Králický prolom - severní část

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	vyhovující
vyhovující		
vyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění Bodové zdroje znečištění Kvantitativní stav
rtuť

Významný problém nakládání s vodami: NE

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA150040	SEZ - Dolní Lipka		A

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	vyhovující
vyhovující		
vyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	-	-