

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 44200

Název útvaru podzemních vod Jizerský coniak

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění Bodové zdroje znečištění Kvantitativní stav
benzo(a)pyren, fluoranthen těžba, výstavba geotermálních vrtů

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné využívání území	Ano

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100129	Opatření k zamezení nevhodného využívání území	B	Ano
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano
LA100243	Staré ekologické zátěže	B	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující
potenciálně nevyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	PL_TECH_01	PL_TECH_02