

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 47100

Název útvaru podzemních vod Bazální křídový kolektor na Jizeře

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující
vyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění **Bodové zdroje znečištění** **Kvantitativní stav**
výstavba geotermálních vrtů

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné využívání území	Ne
Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků/nepříznivý poměr mezi odběry a základním odtokem	Ne

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100192	Podmínky realizací tepelných čerpadel	B	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	vyhovující	potenciálně nevyhovující
vyhovující		
potenciálně nevyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	-	PL_TECH_02