

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 52110

Název útvaru podzemních vod Poorlický perm - severní část

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
nevyhovující		
nevyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění	Bodové zdroje znečištění	Kvantitativní stav
simazin	benzo(a)pyren, tetrachlorethen, jiné	

Významný problém nakládání s vodami: NE

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100126	Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podz. vody	B	Ano
LA150015	SEZ - OEZ Dolní Dobrouč	A	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující
vyhovující		
vyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	PL_TECH_01	-