

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru podzemních vod 64200

Název útvaru podzemních vod Krystalinikum Orlických hor

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	vyhovující
vyhovující		
vyhovující		

Příčiny nevyhovujícího stavu

Plošné zdroje znečištění Bodové zdroje znečištění Kvantitativní stav
kadmium, rtuť, tetrachlorethen

Významný problém nakládání s vodami: NE

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP	1.POP
LA100243	Staré ekologické zátěže	B	Ano
LA150046	SEZ - Škoda AUTO, a. s. MB, skládka Uhřínov	A	Ano
LA150081	SEZ - Horní Rokytnice	A	Ano

Odhad dopadů opatření

CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
vyhovující	nevyhovující	vyhovující
vyhovující		
vyhovující		

Seznam uplatněných výjimek

PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	KVANTITATIVNÍ STAV
-	-	-