

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10202000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Metuje po ústí do toku Labe	Řád Strahlera	6	ano

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující	
potenciálně nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
nevyhovující						

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
Indeno(1,2,3-cd)pyren	Rtuť a její sloučeniny		pyren	Bentos	Ryby	
Benzo(g,h,i)perylene	Olovo a jeho sloučeniny Kadmium a jeho sloučeniny					

Významný problém nakládání s vodami:

ANO

Program opatření:

ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno	ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod	Ne	LA100003	Náchod - intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace	A	Ano
Nevhodné využívání území	-	LA100004	Nové Město nad Metují - rekonstrukce a výstavba kanalizace i ČOV	A	Ano
Prostupnost vodních toků (zprůchodnění toků a zamezení vnikání ryb do vodních elektráren)	-	LA100092	Jaroměř - dostavba kanalizace	A	Ano
Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků	-	LA100125	Snížení znečištění z průmyslových odpadních vod	B	Ano
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ne	LA100127	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů	B	Ano
Nevhodné využívání území v nivě	-	LA100129	Opatření k zamezení nevhodného využívání území	B	Ano
Eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek)	Ne	LA100194	Obnova rybích úkrytů a jiných stanovišť	B	Ano
		LA100196	Zajištění migrační prostupnosti vodního toku	B	Ano
		LA100198	Nevhodné využívání území v nivě	B	Ano
		LA100206	Ochrana obojživelníků	B	Ano
		LA100234	Průzkumný monitoring	B	Ano
		LA110368	Metuje, Náchod, obnova břehových porostů	A	Ano

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10202000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Metuje po ústí do toku Labe	Řád Strahlera	6	ano

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BIOLOGICKÉ SLOŽKY		
SYNTECKÉ LÁTKY	KOVY	VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
potenciálně nevyhovující	potenciálně nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	potenciálně nevyhovující	
potenciálně nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
nevyhovující						

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
Indeno(1,2,3-cd)pyren	PL_TECH_02 Rtuť a její sloučeniny	PL_TECH_02	pyren	PL_TECH_02 Bentos	PL_TECH_04 Ryby	PL_TECH_04
Benzo(g,h,i)peryl en	PL_TECH_02 Olovo a jeho sloučeniny Kadmium a jeho sloučeniny	PL_TECH_02				