

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	105010600003	Kategorie VÚ	stojatý	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Nádrž Josefův Důl	Řád Strahlera	4	ano

Hodnocení stavu (dosažení dobrého ekologického potenciálu)

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
SYNETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZ.-CHEM. SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY				HYDROMORFOLOGIE	
		VŠEOB. F.-CH. LÁTKY	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS		RYBY
vyhovující	potenciálně nevyhovující	ANO	ANO	ANO	ANO	-	ANO	ANO
potenciálně nevyhovující		ANO						
		ANO						
		potenciálně nevyhovující						

Překročené ukazatele (příčiny nedosažení dobrého ekologického potenciálu)

Syntetické látky	Kovy	Všeob.fyz.chem.látky	Fytoplankton	Zooplankton	Makrofyta	Makrozoobentos	Ryby	Hydromorfologie
	Kadmium a jeho sloučeniny	Teplota vody (klimatický vývoj)						

Významný problém nakládání s vodami:

ANO

Program opatření:

ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-
Plošné znečištění z atmosférické depozice	Ne

ID opatření	Název opatření	TYP	1. POP
LA100132	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů	B	Ano
LA100193	Revitalizace vodního toku	B	Ano
LA100204	Opatření v ploše povodí v.n. Souš a Josefův Důl	B	Ano
LA100234	Průzkumný monitoring	B	Ano

Navržená opatření mají zásadní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Ekologický potenciál
	Kadmium a jeho sloučeniny	PL_TECH_