

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru povrchových vod	10576000	Kategorie VÚ	tekoucí	HMWB
Název útvaru povrchových vod	Slubice po ústí do toku Chrudimka	Řád Strahlera	4	ne

Hodnocení stavu

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS	RYBY	FYTOPLANKTON
		VŠEOB. F - CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	vyhovující	vyhovující	nevyhovující
vyhovující	vyhovující	vyhovující		vyhovující	nevyhovující	nevyhovující
vyhovující	vyhovující		nevyhovující		nevyhovující	

Překročené ukazatele

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos	Ryby	

Významný problém nakládání s vodami: ANO

Typ významného problému nakládání s vodami	Potvrzeno
Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod	Ne
Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.)	-
Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin	Ne

Program opatření: ANO

ID opatření	Název opatření	TYP 1. POP
LA110139	Slubice, soutok s Chrudimkou po soutok s Barchaneckým potokem, revitalizace	A
LA110140	Slubice, od ústí Černého potoka, revitalizace	A
LA110141	Barchanecký potok, hráz rybníka Januš po soutok se Slubicí, revitalizace	A

Odhad dopadu navržených opatření

CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV		
SYNTETICKÉ LÁTKY	KOVY	FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY		BENTOS
		VŠEOB. F-CH LÁTKY	SPEC. ZNEČ. LÁTKY	RYBY
vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující
vyhovující	vyhovující		nevyhovující	
	nevyhovující		nevyhovující	

Navržená opatření mají zásadní pozitivní vliv na: (aplikace výjimek)

Syntetické látky	Kovy	Všeob. fyz. chem. látky	Spec. zneč. látky	Bentos	Ryby	Fytoplankton
				Bentos	PL_TECH_03 Ryby	PL_TECH_03

Oblast povodí Horního a středního Labe