

| | | | | |
|--|---|----------------------|--|----------|
| Název opatření | VD Vrchlice - odstranění sedimentů z nádrže Hamerák | | ID OP | LA200161 |
| Typ opatření | odstranění sedimentů | | ID KO | |
| Seznam lokalit a vodních útvarů dotčených opatřením | | | | |
| Kód KÚ | Název KÚ | ID VÚ | Název VÚ | |
| 534200 | Miskovice | 10401031 0001 | Nádrž Vrchlice | |
| 695963 | Bylany u Kutné Hory | | | |
| 695980 | Mezholezy u Kutné Hory | | | |
| 781592 | Roztěž | | | |
| Popis současného stavu | | | | |
| Sedimenty v předzdrži Hamerák negativně ovlivňují kvalitu vody v nádrži VD Vrchlice. | | | | |
| Popis navrhovaného stavu | | | | |
| Důvodem akce je zlepšení vodárenské funkce vodního díla zvýšením retenční kapacity a zlepšením jakosti vody. Realizace do roku 2013. | | | | |
| Parametry opatření | | Současný stav | Cílový stav | |
| úroveň protipovodňové ochrany (QN) | | | | |
| počet ochráněných obyvatel | | | | |
| rozsah ochráněného území (ha) | | | | |
| průměrná roční škoda (mil. Kč) | | | | |
| náklady na realizaci (mil. Kč) | | 30,00 | Technické údaje navrhovaného opatření | |
| zdroj financování | | 129 170 | | |
| stav projektové přípravy | | | | |
| správce vodního toku | | PLa | | |
| navrhovatel | | PLa | | |

poznámka: